B.M. Elev. 3600.85 Top conc. hd'wl. cor. flume hd'wl.
outlet end on Mesa Dr. below Mesa Spur beginning.

Legend
-o- Water Surface Elevation
Bottom of Drain
Original Construction Grade
S = .0005
S = .0006
S = .00065
(0-148) Exit
36"x89' CMP Culv.
(0-59) Ent.
3600
3590
3580

MESA SPUR DRAIN
1958 CONDITION PROFILE

Surveyed: Oct. 15 - Nov. 6 - 1958
Field Book: 3071
Plotted & Inked: R.S. Dec. 1958
Checked: E.R.J.

23-503-5989

B.M. Elev. 3627.31 Top rt. rail check
Sta. 131+31 Juan de Herrera Br. B.

Legend
-o- Water Surface Elevation
Bottom of Drain
Original Construction Grade
S = .00065
S = .00075
3600
347+46 ℄ Farm ditch
SOCORRO GRANT
YSLETA GRANT
End of drain
N.S.
3600
3590

MESA SPUR DRAIN
1958 CONDITION PROFILE

Surveyed: Oct. 15 - Nov. 6 - 1958
Field Book: 3071
Plotted & Inked: R.S. Dec. 1958
Checked: E.R.J.

23-503-5989